Město Podbořany

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Jednání RM dne:28.02.2024

Bod jednání: 31.	**Žádost o pokácení 3 stromů v obci Buškovice**	*Podpis*
Zpracoval:		
Předkládá:		
Projednáno:		
Schvalovací podpis tajemníka:		
Má dopad na rozpočet:		

Návrh na usnesení:

1) Rada města (ne)schvaluje žádost o pokácení 3 stromů v obci Buškovice z důvodu jejich poškození a problémového růstu.

Důvodová zpráva:

Dne 27.01.2024 odbor místního hospodářství obdržel žádost od pana Majera, ve které žádá město Podbořany o skácení tří kusů bříz, které rostou v blízkosti jeho pozemku par. č. 136/1 v k.ú. Buškovice. Dle jeho sdělení, kořenový systém stromů poškozuje opěrnou zeď mezi komunikací a uvedeným pozemkem.

Na základě této skutečnosti odbor místního hospodářství a služeb požádal arboristu o posouzení stavu těchto stromů. Dle jeho sdělení, tyto břízy rostou v úzkém zeleném pásu mezi asfaltovou místní komunikací naproti domu č.p. 54 a kamennou zdí u pozemku s domem č.p. 52. Výška stromů je zhruba 10 metrů, průměry kmenů cca 25-30 cm. Jeden ze stromů je výrazně nakloněný mimo osu směrem nad pozemní komunikaci a přilehlý spojovací chodník. Druhá bříza má poškození kmene. V koruně jsou menší suché větve. V současné době břízy nepředstavují výraznější problém z hlediska provozní bezpečnosti, ale jde o mladé stromy, které rostou a v budoucnu mohou způsobit poškození přilehlé zdi kořeny i pohybem ve větším větru. Krajní vykloněná bříza může v blízké době představovat problém. Dle sdělení arboristy, by zvážil možnost odstranit stromy a zvolil by náhradní výsadbu stromy s menším vzrůstem v dospělosti.

MHAS 2293/2024

Žádost o pokácení stromů na hranici pozemku parc. č. 136/1 v k.ú. Buškovice

Žádám o pokácení stromů rostoucích v bezprostřední blízkosti pozemku parc. č. 136/1 v k.ú. Buškovice, konkrétně u jeho severního okraje. Kořenový systém stromů poškozuje opěrnou zeď mezi komunikací a uvedeným pozemkem. Stromy jsou ve vlastnictví města Podbořany, proto žádám o pokácení uvedených stromů.
V příloze zasílám plnou moc k zastupování a nákres místa a fotografie stromů.

V Podbořanech dne 27.01.2024

Plná moc

tímto

zmocňuji

k tomu, aby mě zastupoval před

zmocňuji k tomu, aby mým jménem činil:

Veškeré ústní i písemné úkony spojené s žádostí o pokácení stromů na pozemku ve vlastnictví Města Podbořany, přiléhajícímu k mému pozemku v Podbořanech – Buškovicích čp. 52.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.11.2023 do 01.11.2024


1
Buškovice 52
1. místo kde se nachází stromy k pokácení


atastrální mapa + ortofoto
Mapa poz. katastru
Mapa poz. katastru + ortofoto

QQ HUAWEI nova 5T

QQ HUAWEI nova 5T

QQ HUAWEI nova 5T

QQ HUAWEI nova 5T

OO HUAWEI nova 5T


OO HUAWEI nova 5T

OO HUAWEI nova 5T

2024-02-19

Posouzení stavu stromů rostoucích v Buškovicích naproti domu č. p. 54

Posudek je zpracován na žádost odboru životního prostředí městského úřadu v Podbořanech. Jedná se o 3 ks břízy bělokoré rostoucí v úzkém zeleném pásu mezi asfaltovou místní komunikací naproti domu č. p. 54 a kamenou zdí u pozemku s domem č. p. 52. Výška stromů je zhruba 10 metrů, průměry kmenů cca 25 - 30 cm. Jeden ze stromů je výrazně vykloněný mimo osu směrem nad pozemní komunikaci a přilehlý spojovací chodník. Druhá bříza má poškození poškození kmene. V koruně jsou menší suché větve. V současné době břízy nepředstavují výraznější problém z hlediska provozní bezpečnosti, ale jde o mladé stromy, které rostou a v budoucnu mohou způsobit poškození přilehlé zdi kořeny i pohybem ve větším větru. Krajní vykloněná bříza může v blízké době představovat problém. Zvážil bych možnost odstranění stromů a případně na místě zvolil náhradní výsadbu – stromy s menším vzrůstem v dospělosti.
Prohlídku na místě jsem provedl dne 19.2.2024.

V případě dalších informací nebo připomínek mě prosím kontaktuje na výše uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. Těším se na případnou spolupráci.

S přátelským pozdravem